

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Януари 2021 г.

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	05.01.2021г.	С-1/15.01.2021 г.	с.Правенци – ферма за животни , откъдето при дъжд изтичат фекални води, в близост до водоем	ОДБХ	Сигналът е препратен до ОДБХ Шумен за решаване по компетентност
2	07.01.2021г.	С-2/7.01.2021 г.	Изхвърляне на отпадъци на ул. „П. Парчевич“, гр. Шумен	Община Шумен	Изпратено е писмо с изх. № ОА-127/07.01.2021 г. до Община Шумен за предприемане на действия по компетентност.
3	11.01.2021г.	С-3/11.01.2021 г.	Теч на тъмно-черна, кафява вода от сметището в кв. Дивдядово, в района на стрелбището, на първото мостче над дерето	РИОСВ Шумен БДЧР Варна	Извършена проверка на РДНО Шумен, съвместно с БДЧР Варна. Установено е , че ретензионния басейн прелива и инфилтратните води изтичат в дъждовната канавка, премесват се с дъждовните води и се заустват в дере, което се влива в р. Камчия. Работят две помпи за оросяване на депото. Третата помпа е аварирала. Взети са водни проби от отпадъчни инфилтратни води по заявка на РИОСВ и две проби на повърхностни води по заявка на БДЧР Варна – от мост при стрелбище в кв. Дивдядово и от мост при „Строителни изделия“ АД, с. Хан Крум. На 12.01.21 г. е получен същият сигнал, заведен с Вх. № С-3-3/12.01.21г. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за извършената на 11.01.21г. проверка. Съставен АУАН по чл.200, ал.1, т. 12 от Закона за водите.
4	12.01.2021г.	С-4/12.01.2021 г.	Отворен кран на	РИОСВ Шумен	Извършена е проверка с констативен

			<p>пречиствателната станция, от която се изливат фекални води , под канала към язовир в с. Мараш до ЖП линия</p>	<p>протокол № ИН-01/12.01.2021 г. Установено е следното: Битово-фекалните отпадъчни води на квартал „Дивдядово“, смесени с дъждовни води от същата територия, се събират чрез смесена канализационна система и се насочват по тръбопровод към канализационна помпена станция, разположена южно от квартала, от която се насочват за пречистване към ГПСОВ-Шумен. Към момента на проверката, работят и двете помпи в КПС. На около 50 м преди КПС, при довеждащия канализационен тръбопровод от кв. „Дивдядово“ е наличен преливник. Предназначението на последния е за отвеждане към разположен в близост воден обект (дере) при наличие на смесен поток отпадъчни и дъждовни води, който превишава капацитета на помпите от КПС при наличие на дъждове и снеготопене. В момента на проверката, смесения поток дъждовни и отпадъчни води е запълнил изцяло канала на канализационния тръбопровод, при дъждопреливник. Количеството, което не може да бъде отведено към КПК, преминава в дъждопреливния канал и се зауства в дерето. В деня на проверката и дните преди това, на територията на град Шумен са наблюдавани продължителни валежи от дъжд. С писмо № ОА-663/12.02.2021 г. „В и К Шумен“ ООД са представили мерки за предотвратяване и контрол на непегламентирано преливане на отпадъчни води от дъждопреливник преди</p>
--	--	--	--	---

					КПС за кв. Дивдядово, с цел трайно решение на проблема за риск от замърсяване на яз. Соара и водния обект, който го захранва.
5	14.01.2021г.	С-5/14.01.2021 г.	Продължава изтичането на мръсни води от депо Шумен	РИОСВ Шумен	Извършена проверка с констативен протокол № ПС-01/14.01.2021 г. Установено е, че ретензионният басейн не прелива. Нивото на отпадъчните води в него е около 10-15 см от горния преливен ръб. Предписанието, дадено при предходната проверка е изпълнено. В дъждоприемната канавка се оттичат инфилтратни води, вследствие на преливането на басейна през предходните дни. Няма дадени предписания.
6	14.01.2021г.	С-6/15.01.2021 г.	Яз. Шумен – новоизградена шахта под помпена станция, от която излизат кални (мръсни) води и се вливат в язовира	РИОСВ-Шумен ВиК-Шумен ООД	Незабавно е извършена проверка на място, констатирано е, че източно от новоизграждащата се пречиствателна станция за питейно-битови води на гр. Шумен, при извършване на изкопни работи е ударен захранващ водопровод на гр. Шумен, вследствие на което е извършено заустване на водни маси към яз. Шумен. Аварията е отстранена от ВиК-оператора и заустването е прекратено. За извършената проверка е съставен Констативен протокол № АН-01 /14.01.2021г.
7	15.01.2021г.	С-7/15.01.2021 г.	Изтичане на отпадъчни води от канализационна помпена станция в кв. Дивдядово	РИОСВ Шумен, ВиК-Шумен	Извършена проверка. Установено, че една от двете работни помпи е аварирала. Отпадъчните води преливат от черпателния резервоар по бетонираната част на площадката на КПС, събират се в околоръстна бетонова канавка и се вливат в дере, което зауства в язовир Соара. Дадени са две предписания.

8	18.01.2021г.	С-8/18.01.2021	Изхвърлени отпадъци вляво от пътя Велики Преслав – Върбица, преди яз. Тича	РИОСВ-Шумен Община Върбица	Извършена проверка на място същия ден /датата на входиране на сигнала/ в присъствието на жалбоподателя. На замърсения терен с отпадъци бяха снети координати с GPS. Състави се констативен протокол № С-08 / 18.01.2021 г., дадено предписание за почистване
9	20.01.2021г.	С-124-(1)	Изхвърляне на отпадъци на участък преди депо Омуртаг	РИОСВ-Шумен; Община Омуртаг	Извършена проверка на място с представител на Община Омуртаг. Съставен констативен протокол № СС-09 / 20.01.2021 г.. Дадено е предписание за прилагане на всички възможни решения за недопускане на замърсявания; възстановяване техническата изправност на наличната бариера; поставяне на табели; осигуряване на ограничен достъп в района. Подателя на сигнала е уведомен с писмо С-124/ 25.01.2021г. с копие до МОСВ за предприетите действия.
10	21.01.2021	С-9/21.01.2021	Замърсяване на атмосферния въздух с прах от „СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД, гр. Бургас, производствена площадка – с. Троица	РИОСВ-Шумен	На 22.01.2021 г. е извършена проверка на място от експерти на екоинспекцията, установено е, че се извършват дейности свързани с профилактика на производствените съоръжения и смяна на ръкавни филтри към източниците на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух към Хидратен цех. В момента на проверката не се установи неорганизирано запрашаване в района на обекта, както и в с. Троица. Производствената площадка на предприятието е в добро състояние - почистена и оросена. По думи на присъствалия на проверката началник цех на 19.01.2021 г. е възникнала

					аварийна ситуация, изразяваща се в скъсано въже на съоръжение към цех – негасена вар, в следствие на което се е получило неорганизирано запрашаване в района на производствената площадка, аварията е била отстранена същия ден. За констатираното при проверката /възникнала аварийна ситуация/, без да бъде уведомена РИОСВ - Шумен, Дружеството ще бъде санкционирано по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
11	26.01.2021г	С-012/26.01.2021г	Горене на гуми, наличие на дим в близост до ул. Северна“ в гр. Шумен	РИОСВ-Шумен; Община Шумен	Извършена проверка на място на терен, описан в сигнала с представители на Община Шумен. Не се установи наличие на дим и не е локализиран източника на дим и неговото местонахождение. Съставен констативен протокол № СС-012/26.01.2021 г. Сигналоподателя е информиран за проверката.
12	29.01.2021г	С-11/ 29.01.2021г	Намерен бухал с ранено крило в гр. Шумен	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-01/29.01.2021 г., при която е установено, че бухалът е с наранено дясно крило и не може да лети. В тази връзка птицата е транспортирана в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора за лечение и отглеждане. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.